

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2013 Českou inspekcí životního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Dodržování podmínek zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Na základě Ministerstvem životního prostředí schváleného ročního plánu kontrol bylo provedeno 156 prověrek subjektů ve spolupráci s orgány integrované inspekce a krajskými úřady podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zařazených do skupiny B bylo 122, dále bylo kontrolováno 33 subjektů zařazených do skupiny A a jeden subjekt byl zkontrolován jako nezařazený.

Podle novely tohoto zákona ČIŽP kontroluje, zda provozovatel postupuje podle schváleného bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu.

Nad rámec schváleného ročního plánu byly provedeny další kontroly, které byly např. zaměřeny na prověření aktuálnosti údajů z oznámení o nezařazování objektů, zjištění množství skladovaných a v provozu používaných vybraných nebezpečných chemických látek, zjištění rozsahu činnosti firem. Během roku došlo k zařazení nových subjektů, nárůst ale nebyl výrazný. Několik subjektů bylo vyřazeno z důvodu snížení množství skladovaných látek nebo z důvodu ukončení provozu.

Kontrola nezařazených subjektů

- LLOYD COILS EUROPE s.r.o.; Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, PSČ 153 00
- Českomoravský cement, a.s.; Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov
- Pražské služby, a.s.; Praha 9, Pod Šancemi 444/1
- Pražská teplárenská a.s.; Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
- Thomayerova nemocnice; Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59
- KRALUPOL a.s.; Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
- MEGA a.s.; Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00
- Nemocnice Frýdlant s. r. o.; V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant
- Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63
- Masarykova městská nemocnice v Jilemnici ; Jilemnice, Metyšova 465, PSČ 514 01
- Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvková organizace; 3. května 421, 513 31 Semily
- Nemocnice Tanvald, s.r.o.; Tanvald, Nemocniční 287, PSČ 468 41
- Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.; Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
- Panochova nemocnice Turnov s.r.o.; 28. října 1000, 511 01 Turnov 1

- Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; Česká Lípa, Purkyňova 1849, PSČ 470 77
- MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o.; Jilemnice, Branská 329, PSČ 514 01
- Mehler Technologies s.r.o.; Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1085, PSČ 512 51
- Bronislav Vrbata; Rýnovická 2328/82, 466 01 Jablonec nad Nisou
- PAS Jablonec a.s.; Jablonec n.N., Vzdušná 25, PSČ 466 01
- České Radiokomunikace a.s.; Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00
- ABB s.r.o.; Praha 4, Štětкова 1638/18, PSČ 140 00
- MAGFINIŠ s.r.o.; Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Belgická 4896/1c, PSČ 466 05
- CHARVÁT AXL, a.s.; Semily, ul. 3.května 800, PSČ 513 01
- EFTEC (Czech Republic) a.s.; U Tescomy 206, Lužkovice, 760 01 Zlín
- CKV s.r.o.; Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 471 14

Provádění kontrol

Při provádění kontrol u provozovatelů se inspektoři ČIŽP s dalšími orgány integrované inspekce řídili postupem, který upravuje NV č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. Vedoucím kontrolní skupiny byl pověřený pracovník příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP. ČIŽP dle zákona organizuje a koordinuje provádění kontrol. Jednotlivé výsledné zprávy o kontrolách zpracovaly oblastní inspektoráty ČIŽP a následně projednaly s provozovatelem. Po projednání tuto zprávu ČIŽP doručila MŽP a příslušnému krajskému úřadu.

V roce 2013 byly zjišťovány nedostatky i ze strany orgánů integrované inspekce. Jednalo se o nesrovnalosti v dokumentaci nebo ve vnitřním havarijním plánu. Některé subjekty neměly uzavřenou platnou pojistnou smlouvu a dále se projeví nedostatky ve vztahu ke speciálním zákonům. Byla navržena opatření k jejich odstranění.

Mimořádné události

Během roku 2013 došlo ke dvěma závažným haváriím ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. V objektu Synthesia, a.s. došlo k požáru, konkrétně k zahoření mixerů s obsahem lihové suspenze pigmentu. Při šetření příčiny požáru nebylo zjištěno porušení žádného výrobního předpisu a dokumentace související s předmětnou výrobou. Přesto byla přijata opatření k eliminaci vzniku požáru vlivem lidského faktoru a technického zařízení mixerů. Druhou závažnou havárií byl únik motorové nafty do podloží při přečerpávání ze železničních cisteren do skladovacích nádrží v objektu PARAMO, a.s. Tato společnost se dopustila správního deliktu dle ust. § 36 odst. 6 zákona o prevenci závažných havárií, z čehož vyplynula pro Českou inspekci životního prostředí na základě ust. § 38 odst. 4 povinnost uložení pokuty dle § 37 písm. d) zákona č. 59/2006 Sb. Za závažné porušení

povinností stanovených zákonem č. 59/2006 Sb. povede ČIŽP další správní řízení o uložení pokuty. Společnost nepostupovala dle schválené Bezpečnostní zprávy.

Obecně subjekty vyvíjejí snahu o zdokonalování systému řízení prevence havárií, přesto docházelo i v tomto roce k mimořádným provozním událostem.

U několika zařazených subjektů došlo během červnových povodní k přerušení výroby a odstavení, případně omezení provozu ČOV. V průběhu povodní se potvrdilo, že inspekční činnost v rámci tohoto úkolu má pozitivní dopad při předcházení havarijních a mimořádných stavů.